

Согласовано:

Представитель собственников

А.В. Воробьев

16.13
А.В. Воробьев

АКТ

ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА МКД РАСПОЛОЖЕННОМУ ПО АДРЕСУ: НСО МОШКОВСКИЙ РАЙОН ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ
МИКРОРАЙОН «СВЕТЛЫЙ» Французский квартал 6

Общие сведения

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Адрес МКД | Французский квартал 6 |
| 2. Год постройки | 2020г. |
| 3. Число этажей | 3 |
| 4. Количество подъездов | 1 |
| 4. Количество квартир | 18 |
| 5. Наличие подвала (количество входов) | есть(0) |
| 6. Наличие чердака (количество входов) | есть(0) |

Комиссия в составе представителей:

ООО УК «Согласие» председатель комиссии директор Воробьев А.В.

члены комиссии мастер участка Виноградова О.В.

собственников МКД

А.В. Воробьев

16.13 *О.В. Виноградова*



№ п/п конструкций,оборудования и элементов благоустройства	Наименование	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с во указанием объема дефекта	Количество Решение приняты мер	Примечание
---	--------------	---	-----------------------------------	------------

1. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. Подвальное помещение

1	фундаменты:				
2	цоколь (штукатурное покрытие, окраска)				
3	продухи вход в подвал :				
4	двери лестницы пандусы				
5	перегородки (наличие				
6	перекрытия подвальное				

2. Фасад

1	материал стен	кирпич			
2	архитектурная отделка	мокрый фасад			
3	балконы	французские			
4	лоджии	нет			
5	пожарные лестницы	нет			
6	межпанельные швы	нет			
7	трещины в капитальных (несущих) стенах:	нет			
8	местонахождение протяженность наличие маячков отмостка:	нет нет нет			
	повреждения	нет			
	трещины	нет			
	провалы	нет			

3. Кровля

1	покрытие:	двускатная			
---	-----------	------------	--	--	--

2	наличие жалюзийных решеток (дверей)	нет			
3	парапет (отражение)	нет			
4	вентиляционные шахты(наличие повреждений,отделка)	есть			
5	примыкание кровли к вентиляционным шахтам	удовлетворительно			
6	конек (материал,наличие повреждений)	нет			
7	стояки канализации	удовлетворительно			
8	примыкание к кровле стояков канализации	удовлетворительно			
9	перекрытие чердачное	деревянное			
4. Подъезды (места общего пользования).					
1	входные узлы в подъезды	удовлетворительно			
	козырьки	удовлетворительно			
2	крыльца	удовлетворительно			
3	входные узлы тамбур	удовлетворительно			
4	тамбурные двери	удовлетворительно			
5	лестничные пролеты,	удовлетворительно			
6	пол	удовлетворительно			
7	перила	удовлетворительно			
8	штукатурное покрытие стен, потолков	удовлетворительно			
9	покраска, побелка	удовлетворительно			
10	окна	удовлетворительно			
11	подоконники	удовлетворительно			
12	откосы	удовлетворительно			
13	почтовые ящики	удовлетворительно			
14	приборы отопления	удовлетворительно			
15	аншлаги, информационные стенды, таблички	удовлетворительно			

16	перекрытие межэтажное	удовлетворительно			
II. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
1. Система отопления					
1	тепловой узел	удовлетворительно			
2	помещение теплового узла	удовлетворительно			

2. Система ХВС					
1	Холодное водоснабжение	удовлетворительно			
2	прибор учета	удовлетворительно			
3. Система ГВС					
1	Горячее водоснабжение	удовлетворительно			
		удовлетворительно			
2	прибор учета				

4. Система электроснабжения

	удовлетворительные			
1	Система электроснабжения	удовлетворительно		
2	уличное освещение (количество "кобр")	удовлетворительно		
3	подъездное освещение	удовлетворительно		

5. Система водоотведения

1	Система водоотведения	удовлетворительно		
---	-----------------------	-------------------	--	--

III. ПРИЛОЖОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ

1	скамейки	Есть		
2	лавочки	Есть		
3	урны	Есть		
4	подъездные дороги	есть		
5	подходы к подъездам	удовлетворительно		

6	прогуляры, бордюры	Удовлетворительно				
	малые формы:					
7	качели песочницы игровые площадки, городки деревья	Удовлетворительно удовлетворительно				
8	(количество, требующие спила)	нет				
9	контейнерная площадка: тип контейнера	есть				
IV. юридические ЛИЦА (НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)						
	наименование организации					
1	местонахождение (№№ кв, подвал, пристройка, павильон)					
2	местонахождение (№№ кв, подвал, пристройка, павильон)					
	наименование организации					
3	местонахождение (№№ кв, подвал, пристройка, павильон)					
	наименование организации					
4	местонахождение (№№ кв, подвал, пристройка, павильон)					

Председатель комиссии:

Александр Александрович Воробей

Члены комиссии:

Николай Николаевич Шинкарев О.Б.

Ирина Викторовна Губина И.З.
