

Согласовано:

Представитель собственников

Ворообьев А.В.

К.Б. 19.05



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО УК «Согласие»
Ворообьев А.В.

Дата: 24.05.2021.

АКТ

ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА МКД РАСПОЛОЖЕННОМУ ПО АДРЕСУ: НСО МОШКОВСКИЙ РАЙОН ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ
МИКРОРАЙОН «СВЕТЛЫЙ» УЛ СОГЛАСИЯ № 2

Общие сведения

1. Адрес МКД
2. Год постройки
3. Число этажей
4. Количество подьездов
4. Количество квартир
5. Наличие подвала (количество входов)
6. Наличие чердака (количество входов)

Согласия № 2
2014г.
5
3
150
есть(3)
есть(3)

Комиссия в составе представителей:

ООО УК «Согласие» председатель комиссии директор Ворообьев А.В.

Мастер участка Виноградова О.В.

собственников МКД

Ворообьев А.В.

К.Б. 19.05

| № п/п конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Наименование | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с во указанием объема дефекта | Количество | Решение приняты мер | Примечание |
|--|--------------|--|------------|---------------------|------------|
|--|--------------|--|------------|---------------------|------------|

1. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
1. Подвальное помещение

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| 1 | фундаменты: | | | | |
| 2 | покой (штукатурное покрытие, окраска) | удовлетворительно | | | |
| 3 | продухи | нет | | | |
| 4 | вход в подвал : двери лестницы пантусы | удовлетворительное удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно | | | |
| 5 | перегородки (наличие) | нет | | | |
| 6 | перекрытия подвальное | нет | | | |

2. Фасад

| | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|--|
| 1 | материал стен | термоблок | | | |
| 2 | архитектурная отделка | удовлетворительно | | | |
| 3 | Водосточные трубы | удовлетворительно | | | |
| 4 | Водоотводные желобы (крыша) | удовлетворительно | | | |
| 5 | пожарные лестницы | нет | | | |
| 6 | межпанельные швы | нет | | | |
| 7 | трещины в капитальных (несущих) стенах: местонахождение | имеются | | Необходимо повторная шпаклевка стен в местах трещин. | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------|--|--|--|
| | наличие маячков | нет | | | |
| 8 | отмостка: повреждения трещины провалы | имеются имеются | | | |

3. Кровля

| | | | | | |
|---|-----------|-----------------|--|--|--|
| 1 | покрытие: | металлочерепица | | | |
|---|-----------|-----------------|--|--|--|

| | | | | | |
|---|---|-------------------|--|--------------------------|--|
| 2 | наличие жалюзийных решеток (дверей) | есть | | | |
| 3 | парапет (отражение) | удовлетворительно | | Плановый осмотр и ремонт | |
| 4 | вентиляционные шахты(наличие повреждений,отделка) | удовлетворительно | | | |
| 5 | примыкание кровли к вентиляционным шахтам | удовлетворительно | | | |
| 6 | конек (материал, наличие повреждений) | удовлетворительно | | Плановый осмотр и ремонт | |
| 7 | стояки канализации | удовлетворительно | | | |
| 8 | примыкание к кровле стояков канализации | удовлетворительно | | | |
| 9 | перекрытия чердачное | удовлетворительно | | Плановый осмотр и ремонт | |

4. Подъезды (места общего пользования).

| | | | | | |
|----|--|-------------------|--|--------------------|--|
| 1 | входные узлы в подъезды | удовлетворительно | | | |
| | козырьки | удовлетворительно | | Требуется покраска | |
| 2 | крыльца | удовлетворительно | | Требуется покраска | |
| 3 | входные узлы тамбур | удовлетворительно | | | |
| 4 | тамбурные двери | удовлетворительно | | | |
| 5 | лестничные пролеты, | удовлетворительно | | | |
| 6 | пол | удовлетворительно | | | |
| 7 | перила | удовлетворительно | | | |
| 8 | штукатурное покрытие стен, потолков | удовлетворительно | | | |
| 9 | покраска, побелка | удовлетворительно | | Локальная покраска | |
| 10 | окна | удовлетворительно | | | |
| 11 | подоконники | удовлетворительно | | | |
| 12 | откосы | удовлетворительно | | | |
| 13 | почтовые ящики | удовлетворительно | | | |
| 14 | приборы отопления | удовлетворительно | | | |
| 15 | аншлаги, информационные стенды, таблички | удовлетворительно | | | |

| | | | | | |
|----|---------|-------------------|--|--|--|
| 16 | Потолок | удовлетворительно | | | |
|----|---------|-------------------|--|--|--|

II. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1. Система отопления

| | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|--|--|--|
| 1 | тепловой узел | удовлетворительно | | | |
| 2 | помещение теплового узла | удовлетворительно | | | |

2. Система ХВС

| | | | | | |
|---|------------------------|-------------------|--|--|--|
| 1 | Холодное водоснабжение | удовлетворительно | | | |
| 2 | прибор учета | удовлетворительно | | | |

3. Система ГВС

| | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|--|--|--|
| 1 | Горячее водоснабжение | удовлетворительно | | | |
| 2 | прибор учета | удовлетворительно | | | |

4. Система электроснабжения

| | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|--|---------------------------|--|
| 1 | Система электроснабжения | удовлетворительно | | ППР согласно плана | |
| 2 | уличное освещение | удовлетворительно | | | |
| 3 | подъездное освещение | удовлетворительно | | | |

5. Система водоотведения

| | | | | | |
|---|------------------------------|-------------------|--|--|--|
| 1 | Система водоотведения | удовлетворительно | | | |
|---|------------------------------|-------------------|--|--|--|

III. ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|--|--|--|
| 1 | скамейки | удовлетворительно | | | |
| 2 | лавочки | нет | | | |
| 3 | урны | удовлетворительно | | | |
| 4 | подъездные дороги | удовлетворительно | | | |
| 5 | подходы к подъездам | удовлетворительно | | | |
| 6 | Водоотводные желобы (газон) | удовлетворительно | | | |

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|--|--|--|
| 6 | трогуары, бордюры | удовлетворительно | | | |
| 7 | малые формы: | | | | |
| | качели | удовлетворительно | | | |
| | песочницы | удовлетворительно | | | |
| 8 | игровые площадки, городки | удовлетворительно | | | |
| | деревья (количество, требующие спила) | нет | | | |
| 9 | контейнерная площадка: | удовлетворительно | | | |
| | тип контейнера | Пластиковый евроконтейнер | | | |
| IV. юридические ЛИЦА (НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) | | | | | |
| 1 | наименование организации | | | | |
| | местонахождение (№№ кв, подвал, пристройка, павильон) | | | | |
| 2 | наименование организации | | | | |
| | местонахождение (№№ кв, подвал, пристройка, павильон) | | | | |
| 3 | наименование организации | | | | |
| | местонахождение (№№ кв, подвал, пристройка, павильон) | | | | |

Председатель комиссии:

Воронов В. В. Сидоров С. В.

Члены комиссии:

Мартынов А. В. Степанов В. В. Сидоров С. В.

Иванов И. И. Петров П. П. Сидоров С. В.
