

Согласовано:

Представитель собственников

Ирина Марковна  
Нагорная

Утверждают:

Директор ООО УК «Согласие»  
Воробьев А.В.



АКТ

ОСЕННЕГО ОСМОТРА МКД РАСПОЛОЖЕННОМУ ПО АДРЕСУ: НСО МОШКОВСКИЙ РАЙОН ПОСЕЛКОВ ОКТЯБРЬСКИЙ  
МИКРОРАЙОН «СВЕТЛЫЙ» УЛ ЛЮКТИНСКАЯ № 10

### Общие сведения

1. Адрес МКД  
**Локтинская №10**
2. Год постройки  
**2013г.**
3. Число этажей  
**4**
4. Количество подъездов  
**2**
4. Количество квартир  
**78**
5. Наличие подвала (количество входов)  
**есть(2)**
6. Наличие чердака (количество входов)  
**есть(2)**

Комиссия в составе представителей:

ООО УК «Согласие» председатель комиссии директор Воробьёв А.В.

члены комиссии мастер участка Виноградова О.В.

собственников МКД

Ирина Марковна  
Нагорная

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с во указанием объема дефекта	Примечание			
			Количество	Решение принятия мер		
<b>I. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>						
<b>1. Подвальное помещение</b>						
1	Фундаменты:					
2	цоколь (штукатурное покрытие, окраска)	удовлетворительно				
3	продухи	нет				
4	вход в подвал :	есть				
5	двери	есть				
6	лестницы	удовлетворительно				
7	пандусы	нет				
8	перегородки (наличие перекрытия подвального	нет				
<b>2. Фасад</b>						
1	материал стен	термоблок				
2	архитектурная отделка	удовлетворительно				
3	Водосточные трубы	удовлетворительно				
4	Водоотводные желобы (крыша)	не удовлетворительно		Восстановление стыков, ремонт		
5	пожарные лестницы	нет				
6	межпанельные швы трещины в капитальных (несущих) стенах:	нет				
7	местонахождение					
<b>3. Кровля</b>						
1	наличие маячков отмостка:	нет				
8	повреждения Трешины провалы	нет есть нет				
<b>3. Кровля</b>						
1	покрытие:	Металлочерепица		Плановый осмотр и ремонт		

2	наличие жалозийных решеток (дверей)	есть	
3	паралет (ограждение)	удовлетворительно	Плановый осмотр и ремонт
4	вентиляционные шахты(наличие повреждений,отделка)	удовлетворительно	Плановый осмотр и ремонт
5	примыкание кровли к вентиляционным шахтам конек (материал,наличие повреждений)	не удовлетворительно	Плановый осмотр и ремонт
6	стяжки канализации	удовлетворительно	Плановый осмотр и ремонт
7	примыкание к кровле стояков канализации	удовлетворительно	
8	перекрытие чердачное	удовлетворительно	Плановый осмотр и ремонт
<b>4. Польезды (места общего пользования).</b>			
1	входные узлы в подъезды	удовлетворительно	
	коzyрьки	удовлетворительно	
2	крыльца	удовлетворительно	
3	входные узлы тамбур	удовлетворительно	
4	тамбурные двери	удовлетворительно	Сделать ручку
5	лестничные пролеты,	удовлетворительно	
6	пол	удовлетворительно	
7	перила	удовлетворительно	
8	штукатурное покрытие стен, потолков	удовлетворительно	
9	покраска, побелка	удовлетворительно	Локальная покраска
10	окна	удовлетворительно	
11	подоконники	удовлетворительно	Трешины под подоконником
12	откосы	удовлетворительно	
13	почтовые ящики	удовлетворительно	
14	приборы отопления	удовлетворительно	
15	аншлаги, информационные стеллы, таблички	удовлетворительно	Сделать таблички

16	Потолок	не удовлетворительно	Замена плиток армстронга, каркаса	12 штук в доме заменить
<b>II. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>				
<b>1. Система отопления</b>				
1	тепловой узел	удовлетворительно		
2	помещение теплового узла	удовлетворительно		

2. Система ХВС			
1	Холодное водоснабжение	удовлетворительно	
2	прибор учета	Удовлетворительно	
<b>3. Система ГВС</b>			
1	Горячее водоснабжение	удовлетворительно	
2	прибор учета	Удовлетворительно	

#### 4. Система электроснабжения

1 Система электроснабжения	удовлетворительно	ППР согласно плана	
2 уличное освещение	удовлетворительно		
3 подъездное освещение	удовлетворительно	тусклое	2 подъезд, 2 этаж освещение сделать.

#### 5. Система водоотведения

1 Система водоотведения	удовлетворительно		
<b>III. ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ</b>			
1 скамейки	удовлетворительно		Отремонтировать лавочку
2 лавочки	удовлетворительно		
3 урны	удовлетворительно		
4 подъездные дороги			
5 подходы к подъездам	удовлетворительно		
6 Водоотводные желобы (газон)	не удовлетворительно	Установить водоотводные желобы	

6	тротуары,бордюры	удовлетворительно	Один бордюр отреставрировать
7	малые формы: качели песочницы	нет нет	
8	игровые площадки,городки деревья (количество,требующие спила)	нет	
9	контейнерная площадка:	удовлетворительно	
	тип контейнера	Пластиковый евроконтейнер	
<b>IV. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИША (НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)</b>			
1	наименование организации местонахождение(№№кв, подвал, пристройка, павильон)		
2	наименование организации местонахождение(№№кв, подвал, пристройка, павильон)		
3	наименование организации местонахождение(№№кв, подвал, пристройка, павильон)		

Председатель комиссии: Директор АО "М. Константин" Альберт Олегович

Члены комиссии:

Ильин Евгений Николаевич, Борисов О.В.

Менеджер по продажам Венесуэла И.Р.