

Согласовано:

Представитель собственников

Иванчиков О.В.
12.05.2021
Рука

Утверждаю:

Директор ООО УК «Согласие»

Воробьев А.В.



АКТ

ОСЕННЕГО ОСМОТРА МКД РАСПОЛОЖЕННОМУ ПО АДРЕСУ: НСО МОШКОВСКИЙ РАЙОН ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ
МИКРОРАЙОН «СВЕТЛЫЙ» УЛ СОГЛАСИЯ № 3

Общие сведения

1. Адрес МКД
 2. Год постройки
 3. Число этажей
 4. Количество подъездов
 4. Количество квартир
 5. Наличие подвала (количество входов)
 6. Наличие чердака (количество входов)
- Комиссия в составе представителей:
- ООО УК «Согласие» председатель комиссии директор Воробьев А.В
- Мастер участка Виноградова О.В.
- собственников МКД
- Иванчиков О.В.
12.05.2021
Рука

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с во зможностью указания объема дефекта | Примечание | |
|-----------------------------------|--|---|------------|--|
| | | | Количество | Решение принятия мер |
| I. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | | | | |
| 1 | Фундаменты: | | | 1. Подвальное помещение |
| 2 | цоколь (штукатурное покрытие, окраска) | удовлетворительно | | |
| 3 | продухи | нет | | |
| | вход в подвал : | удовлетворительное | | |
| 4 | двери | удовлетворительно | | |
| | лестницы | удовлетворительно | | |
| 5 | панусы | удовлетворительно | | |
| 6 | перегородки (наличие перекрытия подвальное | есть | | |
| | | | | 2. Фасад |
| 1 | материал стен | термоблок | | |
| 2 | архитектурная отделка | удовлетворительно | | |
| 3 | Водосточные трубы | удовлетворительно | | |
| | Водоотводные желобы | удовлетворительно | | |
| 4 | (крыша) | | | |
| 5 | пожарные лестницы | нет | | |
| 6 | межпанельные швы трещины в капитальных (несущих) стенах: | имеются | | Необходимо повторная шпаклевка стен в местах трещин. |
| 7 | местонахождение | | | |
| | | | | |
| 8 | отмостка: | | | |
| | повреждения | имеются | | |
| | трещины | имеются | | |
| | провалы | | | |
| | | | | 3. Кровля |
| 1 | покрытие: | металлочерепица | | |

| | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------------|--|
| 2 | наличие жалюзийных решеток (дверей) | есть | | |
| 3 | паралепт (отражение) | удовлетворительно | Плановый осмотр и ремонт | |
| 4 | вентиляционные шахты(наличие повреждений,отделка) | удовлетворительно | | |
| 5 | примыкание крыши к вентиляционным шахтам | удовлетворительно | | |
| 6 | конек (материал,наличие повреждений) | удовлетворительно | Плановый осмотр и ремонт | |
| 7 | стойки канализации | удовлетворительно | | |
| 8 | примыкание к кровле стояков канализации | удовлетворительно | | |
| 9 | перекрытие чердачное | удовлетворительно | Плановый осмотр и ремонт | |
| 4. Подъезды (места общего пользования). | | | | |
| 1 | входные узлы в подъезды | удовлетворительно | | |
| | коzyрьки | удовлетворительно | Требуется покраска | |
| 2 | крыльца | удовлетворительно | Требуется покраска | |
| 3 | входные узлы тамбур | удовлетворительно | | |
| 4 | тамбурные двери | удовлетворительно | | |
| 5 | лестничные пролеты, | удовлетворительно | | |
| 6 | пол | удовлетворительно | | |
| 7 | перила | удовлетворительно | | |
| 8 | штукатурное покрытие стен, потолков | удовлетворительно | | |
| 9 | покраска, побелка | удовлетворительно | | |
| 10 | окна | удовлетворительно | | |
| 11 | подоконники | удовлетворительно | | |
| 12 | откосы | удовлетворительно | | |
| 13 | почтовые ящики | удовлетворительно | | |
| 14 | приборы отопления | удовлетворительно | | |
| 15 | аншлаги, информационные стенды, таблички | удовлетворительно | | |

| | | | | |
|----|---------|-------------------|--|--|
| 16 | Потолок | удовлетворительно | | |
|----|---------|-------------------|--|--|

II. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1. Система отопления

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|--|--|
| 1 | тепловой узел | удовлетворительно | | |
| 2 | помещение теплового узла | удовлетворительно | | |

2. Система ХВС

| | | | | |
|---|------------------------|-------------------|--|--|
| 1 | Холодное водоснабжение | удовлетворительно | | |
| 2 | прибор учета | удовлетворительно | | |

3. Система ГВС

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|--|--|
| 1 | Горячее водоснабжение | удовлетворительно | | |
| 2 | прибор учета | удовлетворительно | | |

| 4. Система электроснабжения | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | |
| 1 Система электроснабжения | удовлетворительно | ППР согласно плана |
| 2 уличное освещение | удовлетворительно | |
| 3 подъездное освещение | удовлетворительно | |
| 5. Система водоотведения | | |
| 1 Система водоотведения | удовлетворительно | |
| III. ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ | | |
| 1 скамейки | удовлетворительно | |
| 2 лавочки | нет | |
| 3 урны | удовлетворительно | |
| 4 подъездные дороги | удовлетворительно | |
| 5 подходы к подъездам | удовлетворительно | |
| 6 Водоотводные желобы (газон) | удовлетворительно | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 6 | тротуары, бордюры | удовлетворительно | | |
| 7 | малые формы: качели песочница | удовлетворительно удовлетворительно | | |
| 8 | игровые площадки, городки деревья (количество, требующие спила) | удовлетворительно нет | | |
| 9 | контейнерная площадка: тип контейнера | удовлетворительно Пластиковый евроконтейнер | | |
| IV. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА (НЕЖИЛЬЕ ПОМЕЩЕНИЯ) | | | | |
| 1 | наименование организации местонахождение(№№кв, подвал, пристройка, павильон) | | | |
| 2 | наименование организации местонахождение(№№кв, подвал, пристройка, павильон) | | | |
| 3 | наименование организации местонахождение(№№кв, подвал, пристройка, павильон) | | | |

Председатель комиссии: Директор ОУ № 1, г. Сургута "ОБ-Борисов и

Члены комиссии: Масрук Узмете Абдесадикова Неврасбекова О.З.

инспектор по ГИБДД Бондарев В.В.